BROPACK
Bronner Packmittel KG

Bronner Packmittel KG
Schlosswiesenstr. 27
72175 Dornhan (Leinstetten)

Telefon: (0 74 55) - 94 73-0
Telefax: (0 74 55) - 94 73-25

INTERNATIONALE Warn- und Hinweiszeichen

Schablonen nach DIN 55402 und ISO R 780



A= Hier Oben

B= Vorsicht Zerbrechlich

C= Vor Nässe schützen

D= Vor Hitze schützen

E= Vor Kälte schützen

G= Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen

H= Aufreißen hier

J= Gabelstabler hier nicht absetzen

K= Leicht entzünden

L= Schwerpunkt

M= Sperrschicht nicht beschädigen

N= russ. Schwerpunkt-Zeichen

O= chin. Schwerpunkt-Zeichen

P= Feuerlöscher

R= zulässige Stapellast

S= Nicht stapeln

Ta= Hier klammern

Tb= Nicht klammern

U= Zulässiger Temperaturbereich

Va= Lagerung auf gesichertem Gelände

Vb= Lagerung unter Schutzdach

Vc= Lagerung in Räumen mit Plustemperatur